


□



Hier een
aantal foto's
van wat
extreme
storingen

Links boven:
De kop van
de smelt-
veiligheid
was
gescheurd,
dus een los
contact.



Rechts 3 x:
Waterschade
in een
groepenkast.
Altijd alles
vervangen.

Links 2 x:
Kortsluiting
in een
groepenkast
door muizen.



□